中國石化齐魯股份有限公司橡胶厂 物质安全资料农(MSDS)

414 194 199 (dd 191 111 4th : 10: -10: 10: 10:)	: : 5DR1602
, 制造循或供应侧置料裂 间沿角或供应顶名称。中国	石化多色的公布陶公	可機力				
即此而或供应创地址。山东	2个18日度 11705 11813	. "V18/IIA/			***	
李明者姓名及电话, 赵文民	(1 dd (Ordy sjiran)).				V	
新总联络电话 ,0086—533—	7546550	传真电	清 0086-53	3-7546550		
. 辨识资料						
勿品中(英)文名称。SBR1	502					
71义名称, 」 準像胶						
危害性成份	化学文摘社 登记号码		7 许 秋 8	Œ	LD _m	LC ₉₀
中(英)文 名称 化学式 含	ER% CAS. NO.	时量平均 容许浓度 TWA	規时间时量 平均容许浓 度 STEL	最高容 许浓度 CEILING	测试动物 吸收验径	侧试动物 吸收途径
(C4H6)Y	. 0 9003-55-8	未削迫标准	未削定标准	未制定标准	无资料	' 无资料
抗氧剂 物理及化学物性				<u> </u>	<u> </u>	
				PH 化1 3	ያ መጀ	
物瓜状态。口 糊状物	口 粉水口 液体	□ ⁴{/\$			政党色人块但农	•
✓	14 26 LI			气味儿		
州点: 尤資料	熔点。	无资料			爪(kPa) a	
然*(密度(空气 = 1)。 忽□					(= 1) ; 0,93~ Turistration = k	0. 94
91发迪率(乙艘乙酯 = 1)。	忽略			溶解性:	不溶于水。	
. 火灾及爆炸危害资料						
闪 火 点 无			烟 炸	爆炸下限(₩), 无	
测试方法: □ 并杯	□ 閉杯		界限	爆炸上限(v%), Æ	
火火材料。水	、二氣化碳、砂土。					
灾 柳姝火火稻的	F. 受热分解或燃烧:	会放出冰爪的	₩ ^(, 灭火灶 [®]	程中要有完备!	的呼吸系统保护	设备。
1、反应特性				-Mid-		
	安定	<u> </u>	应避免之状况	,高温、即光	lint.	
安 定 性	不安定		危部分解物。	- 氧化碳、	知化做	***
, la 3 (m) A	可能发生		内避免之状况	,1		
危州之聚合	不会发生	1				
木 相 客 件	应避免之物	质,强氧化剂				

ı

中国石化齐鲁股份有限公司橡胶厂 物质安全资料表(MSDS)

序号: 六、健康危事及急救措施 编号: SDR1602 进入人体之途径。 团 吸入 □ 皮肤接触 团 谷食 健康危害效应,本品基本无事害。受高热或燃烧会分解放出行事的烟气,刺激眼睛、带来不近感。吸入会导致呼吸困难 无政癌作用。 **赫路之征兆及症状,对皮肤无大的伤性。过多按触温度高的该品的会便皮肤产生灼烧感或皮炎。** 紧急处理及急放挡施。 皮肤接触,过多接触温度高的该品的会产生灼烧燃、客询层生。 眼間接触,受高熱或燃烧会分解放出有毒的烟气会刺激眼睛,带来不遗憾。用大量水冲洗直至不透感消失, 吸入,受商热或燃烧会分解放出有源的烟气,吸入会导致呼吸困难和乏力。迅速脱离现场至空气新鲜处,如有必要, 就舆。 食入, 谷食无益。小鼠食入, 不会有伤害, 人鼠吞食会导致胃痛和腹泻。

七、赫爾刊防护施	
A 11/17 -10% 31/17 AV	呼吸,一般情况下,不得特殊防护。
个人助护牧务	事實。
	其他,穿工作服。
迎风设备	生产过程骤闭,加强进风。
操作与储存	储存于阴凉、干燥、通风良好的净况。远离火种、热源。防止阳光直射。操作过程
推廠事項	中设备应有核地装置,防止静电集器。搬送时要轻ୃ轻卸,防止包裹损坏,且要注意个
	人防护。
↑ ↓ □ /:	T ACT 34 88 FT A 42 20 G M 12 A 17 B

八、泄漏及废弃处理	
泄漏之骚私应变	疏散泄漏污处区人贝至安全区, 禁止无关人员进入, 切断火湖, 将易燃、可燃物从危险区移开, 立即报告, 建议应急处理人员魏自给武呼吸器, 穿一般消防防护服。在确保安全的情况下进行卦数。
废弃处理方法	对于废弃物,收集、回收或无害处理后废弃。不可生物降解,故不能将废弃物随便侧 倒。

儿,返送资料					
以合 阳编 号 (UN NO.)	涎	危智性分类	第 4.1 类 易燃回体	所需图式和类 (HAZARD LABIELS)	

十、 侧设着资料		
	名 称 ,中国石化齐自股份有限公司橡胶厂	
柳农单位	地 址 : 中国山东省淄博中国福港区	
1	以 诉 ,0086-633-7642652	
柳 农 人	眼 称 1 经济师 好 名 1 王国庆 (签名)	
侧线目期	2007 年 10 月 8 日	

- 注: 1.上述第二项查第九项系参考相关资料编辑而成、资料已为水正确、但错误恐仍难处,各项数据与资料仅供参考。 增使用者依当时状况,自行负设判断通用性。
 - 2. 上述资料供工年校正一次。

中国石化斉魯有限会社ゴム工場 物質安全データシート(MSDS)

一、**会社情報** 番号: SBR1502

アドレス:山東省淄博市臨淄[
<u>世</u> 当者:趙文民				
電話:0086-533-7546550	ファックス:0086-533-754-6660			

二、参考資料

中(英)文名称:SBR1502								
同義名称:スチレンブタジエンゴム								
危険有害性成分			化学文献社登記#	3# 許容濃度			LD ₅₀	LC ₅₀
中(英)文名称	化学式	含量%	CAS, No.	平均許容濃度 TWA		最高許容濃 度CEILING	テスト動物吸収	テスト動物吸収
重合物	(C ₈ H ₈)X- (C ₄ H ₆)Y	92.0	19003-22-8	設定されていな い	設定されて いない	設定されて いない	データなし	データなし

三、物理的及び化学的性質

	□糊状物	□粉末		PH値:データなし
物質状態:	■固体	□液体	□気体	外観:薄い黄色で、大きいパッケージ
				臭い:殆ど無臭
沸点:データなし		融点:	データなし	飽和蒸気圧(kPa):データなし
蒸気密度(空気=1):データなし		比重(水=1):0.93~0.94		
蒸発速率(酢酸ブチル=1):データなし		溶解性:水に不溶		

四、火災及び爆発危険有害資料

引火点:	なし	爆発範囲 -	爆発下限(v%):データなし			
テスト方法:	□容器を開ける □容器を閉める		爆発上限(v%):データなし			
火災措置	消火剤:水、二酸化炭素、砂 特有の消火方法:火災の場合、熱 こと。	寺有の消火方法:火災の場合、熱で分解され、燃焼し、もくもくと煙が出るおそれがある。消火作業の際は、適切な呼吸器を着用				

五、反応性

安定性	安定	•	避けるべき条件:高温、直射日光	
女定任	不安定		危険有害な分解物:一酸化炭素、二酸化炭素	
危険有害性	可能		避けるべき条件:	
心候有音性 	不可能	•	をいるべき来げ:	
不適応性	避けるべき物質:強酸化剤			

中国石化斉魯有限会社ゴム工場 物質安全データシート(MSDS)

六、健康に対する有害性及び応急措置

番号: SBR1502

人体に接する場合:	■吸入	□皮膚に付着	■飲み込む
健康に対する有害性:	本製品は基本的に無毒です。高温 した場合、呼吸困難と脱力になる		「る恐れがある。目に刺激し、人に悪い気分を与える。吸入
	発癌の恐れがない。		
ばく露症候と症状:	皮膚に有害性があまりない。高い	温度の本製品に接しすぎる場合、皮膚に	ニ焼け付く感があり、皮膚炎になる恐れがある。
緊急処理及び応急措置:			
皮膚に付着した場合:	高温の本製品に接触しすぎると、	皮膚に焼け付く感があり、医師の手当、	診断を受けること。
目に入った場合:	本製品は高温または燃焼によって で徹底的に洗うこと。	、有毒煙が放出される。この煙は目に刺	刺激し、人に悪い気分を与える。悪い気分が消えるまで水
吸入した場合:		、有毒煙が放出される。この煙を吸入し 場所に移る。必要があれば、医師の診断	たら、呼吸困難と脱力になる恐れがある。 速やかに現場 所を受けること。
飲み込んだ場合:	飲み込むのはよくない。もし、少量	に飲み込んだら、傷害がない。大量に飲	なみ込んだら、胃痛と下痢をもたらす恐れがある。

七、ばく露防止措置

	眼:安全メガネを着用すること。
個人保護装備:	呼吸:一般的に特別な保護はいらない。
個人保護裝備:	手袋:保護用の手袋を着用すること。
	その他: 保護衣を着用すること。
換気設備:	作業は密閉された場所で行い。よく換気すること。
取り扱い及び保管上の 注意事項:	日が当たらないところ、乾燥、しかも換気の良い場所で保管し、熱、着火源、直射日光から離して保管すること。操作中に設備は接地装置が必要で、静電気を防止すること。運搬時には注意して取り付けたり卸したりし、包装の損傷を防止すること。また、個人の保護を注意すること。
衛生対策:	作業後、シャワーし、作業服を替え、良い衛生習慣を保つこと。

八、漏出及び廃棄処理

	直ちに汚染区の人たちを安全区に誘導し、関係者以外の立ち入りを禁止すること。着火源を除去し、可燃物などを危険区から撤去し、救急を呼ぶこと。 応急処理者は適切な呼吸器と一般消防保護衣を着用し、安全を確保してから応急すること。
廃棄上の注意:	廃棄する際、収集、回収、または無害処理をしてから廃棄すること。廃棄物を転倒させないこと。

九、輸送上の資料

連合国番号(UN No.)	なし	危険有害性分類 第4.1、可燃固体	Hazard Labels	

十、資料作成情報

会社名:	名称:	中国石化斉魯有限会社ゴム工場				
	住所:	山東省淄博市臨淄区				
	電話:	0088-533-7542652				
作成者:	職位:	経済師	名前:	王国慶	(署名)	
作成日:	2007年10月8日					

注記:

- 1. 上記第二項から第九項までは関連する資料を参考として、作られました。出来るだけ正確な資料を求めたが、間違いも 避けられません。各データと資料を参考にしていただくだけです。使用者は現場の状況に応じ、責任を持って、判断すること。 2. 上記の資料は3年毎に一回校正すること。